


Kreuzschieberkupplungen mit Klemmnabe













Bohrungskennzeichnung

B ohne Passfedernut mit Passfedernut (ab $d_1 = 20$)







V	8							
d ₁	d₂ - d₃ H8 empfohlene Wel	d₂ - d₃ H8 empfohlene Wellentoleranz h7						
12	4-4	4-5	5-5	-	-	-		
15	4-4	4-5	4-6	5-5	5-6	6-6		
20	6-6	6-8	6-10	8-8	8-10	10-10		
30	8-8	8-10	8-12	10-10	10-12	12-12		
38	12-12	12-15	12-20	15-15	15-20	20-20		

d ₁	d ₄	d ₅	I ₁	l ₂ empfohlene Welleneinstecktiefe	I ₃	14
12	M 2	5,2	19	6,2	3,1	4
15	M 2,5	8,2	21,2	7	3,5	5
20	M 3	12,2	27	8,8	4,4	7,5
30	M 4	16,2	32,5	10	5	11,1
38	M 5	20,3	40	12,1	6	14,2

d ₁	Nenndrehmoment in Nm*	Max. Drehmoment in Nm*	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Trägheitsmoment in kgm²	Statische Torsionssteife in Nm/rad	Max. Wellenvers: radial in mm	atz winklig in °
12	1	2	52.000	6,6 x 10 ⁻⁸	60	1	3
15	1,6	3,2	42.000	1,7 x 10 ⁻⁷	80	1	3
20	3,2	6,4	31.000	8,0 x 10 ⁻⁷	120	1,2	3
30	15	30	21.000	5,3 x 10 ⁻⁶	530	2	3
38	28	56	16.000	1,5 x 10 ⁻⁵	1500	2,5	3

*Lastschwankungen sind nicht berücksichtigt





Ausführung

- 9
- Nabe
 Aluminium
 AL
 eloxiert, naturfarben
- Kreuzscheibe
 Kunststoff (Polyacetal POM)
 temperaturbeständig bis 80 °C
- Zylinderschrauben DIN 912 Stahl, brüniert
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
- Passfedernut P9 DIN 6885 → Seite 2078
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Kreuzschieberkupplungen GN 2242 können große radiale Wellenversätze ausgleichen und dabei hohe Drehmomente übertragen. Deshalb werden sie vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung bei zeitgleich großen radialen Wellenversätzen im Vordergrund steht.

Durch die Klemmnaben und die einfache Steckmontage sind Kreuzschieberkupplungen sehr montagefreundlich. Sie sind in ihrem Anwendungsbereich sehr vielfältig und finden z. B. im allgemeinen Maschinenbau an Verpackungsmaschinen und Pumpen ihre Verwendung.

Bei dem Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer für beide Bohrungen ${\bf d}_2$ und ${\bf d}_3$ eingebracht.

siehe auch...

- Montagehinweise zu Wellenkupplungen → Seite 1694
- Technische Hinweise zu Wellenkupplungen → Seite 1696
- Kreuzschieberkupplungen GN 2243 (mit Gewindestift) → Seite 1686
- Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 (mit Klemmnabe) → Seite 1680





ന

ത്

0