Hebel Zink-Druckguss


GN 927.3


Hebel Stahl


Exzenterspanner


Auflagescheibe Kunststoff











Form B





4 Form

- Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
- B Kunststoff-Auflagescheibe ohne Stellmutter

1	2	2	3															
I ₁	d ₁	d ₂	I ₂ in Spannstellung					b	d ₃	d ₄	d ₅	h Hub bei 90° Hebel- drehung	l ₃ in Spann- stellung	I ₄ Verstell- weg	I ₅ in Spann- stellung	t nutzbare Gewinde- länge		
44	M 4	M 4	12	16	20	25	30	-	-	12	12	15	14	0,5	13,2	2	2,2	8
44	M 5	M 5	12	16	20	25	30	35	40	12	12	15	14	0,5	13,2	2	2,2	8
63	M 5	M 5	16	20	25	30	35	40	50	16	16	19	18,5	0,75	16,3	2,5	3	10
63	M 6	M 6	16	20	25	30	35	40	50	16	16	19	18,5	0,75	16,3	2,5	3	10
82	M 6	M 6	20	25	30	35	40	50	60	20	20	25	22,5	1	19,5	3	3,7	12
82	M 8	M 8	20	25	30	35	40	50	60	20	20	25	22,5	1	19,5	3	3,7	12
101	M 8	M 8	20	25	30	35	40	50	60	25	26	30	27	1,5	25,3	4	4,8	15
101	M 10	M 10	20	25	30	35	40	50	60	25	26	30	27	1,5	25,3	4	4,8	15

Ausführung

GN 927

Hebel

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet (abriebfestes Epoxydharz)
- -schwarz, RAL 9005
- orange, RAL 2004
- orange, RAL 2004 - rot, RAL 3000
- -silber, RAL 9006

GN 927.3 Hebel

Stahl-Feinguss

verzinkt, blau passiviert

Achse

Edelstahl 1.4305

chemisch vernickelt

Zugmutter / Zugschraube / Stellmutter Stahl

verzinkt, blau passiviert

Auflagescheibe

Kunststoff, glasfaserverstärkt

- Polyacetal (POM) bei Form A
- Polyamid (PA) Form B

RoHS

Exzenterspanner GN 927 / GN 927.3 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie, anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.

Die Form A bietet folgende Vorteile:

Technische Informationen

E

В

0

R

S

Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Spann- und Handkräfte bei Exzenterspannern						
Konstruktionsmerkmale (Form A) / Anwendungsbeispiele		QV>				
Bestellbeispiel (Zink-Druckguss, mit Schraube)	1	I ₁				
	2	d ₂				
	3	l ₂				
1 2 3 4 5	4	Form				
GN 927-82-M8-25-A-B	5	Farbe				

Bestellbeispiel (Stahl, mit Innengewinde)	1	I ₁
1 2 3	2	d ₁
GN 927.3-63-M6-A	4	Form




2


Seite



Konstruktionsmerkmale (Form A)



Anwendungsbeispiele



3.5